

## Ehitusplatside sihtkontroll

Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, mida Tööinspeksioon hoiab kõrgendatud tähelepanu all. Sellest hoolimata toimuvad jätkuvalt ehitusobjektidel tööõnnetused, kus töötaja saab rängalt kannatada või hukkub. Suurema osa tööõnnetuste põhjustajaks on olnud kõrgusest kukkumine. Pea kõiki neid õnnetusi oleks olnud võimalik ära hoida, kui töoandja ja töötaja oleks suurema tõsidusega suhtunud ohutuse tagamise kõrgustes töötamisel.

2015. aastal toimus ehitussektoris 410 tööõnnetust. Neist kergeid oli 288, raskeid 119 ning surmaga lõppes kolm õnnetust. Käesoleva aasta kahe kuuga on toimunud 4 rasket ja 1 surmaga lõppenud tööõnnetus


Kontrolli eesmärgiks oli ennetada ehitajatega toimuvaid tööõnnetusi, mille põhjuseks on kukkumist takistavate vahendite puudumine või nende ebaõige kasutamine. Samuti oli eesmärgiks kontrollida võimalikult palju ehitusplatse kogu riigis.

Üleriigiline kiire sihtkontroll viidi läbi ajavahemikul 07.03 – 18.03.16. a. ehituse-taristu rakkerühma 7 tööinspektorite poolt

Sihtkontrolli käigus kontrolliti 45 ehitusettevõtet 63 ehitusplatsil töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmist. Põhitähelepanu oli pööratud kukkumiskaitsevahendite kasutamisele, kõrgusest kukkumise välistamisele, tellingute ja redelite nõuetekohasele kasutamisele ja ehitusplatside töö korraldusele.

Sihtkontrolli toimumise teisel nädala avaldati pressiteade sihtkontrolli läbiviimise kohta. Samuti esines meediakanalites Tööinspeksiooni peadirektori asetäitja töökeskkonna järelevalve ja arengu alal Apo Oja. Apo Oja andis üldsusele edasi sõnumi „Külastame ehitusobjekte täpset aega ette teatamata ning rikkumiste avastamisel alustame väärteomenetlusi. Elu näitab, et juhendamine ja puudustele tähelepanu juhtimine pole loodetavat mõju avaldanud. Ehk sunnivad trahvid ohutu töötamise nõudeid eiravaid tööandjaid ja töötajaid oma käitumist muutma,“.

Kontrolliti ehitusplatse maakondade lõikes:



## Kontrollimise käigus tuvastati 63 ehitusplatsil 169 rikkumist

Kontrollimise tulemustest selgub, et ehitusplatsi koordinaator ei täida oma ülesandeid. Nimelt olid 9 ehitusplatsil läbi viimata iganädalased üldkontrollid. Kontrollide käigus ei ole piisavalt kontrollitud tellingute ja redelite korrasolekut. Osa reteleid ei olnud kindlustatud nihkumise vastu (redeli postide otsast puudusid nihkumisevastased otsikud ehk padjad), ühelt tasapinnalt teisele liikumiseks juurdepääsuredel ei ulatunud 1 m üle tasapinna.

Tellingute paigalduse õigsuse kohta puudusid vastuvõtuaktid 2 ehitusplatsil, Ehitustellingutel puudusid osaliselt või täielikult jala-, vahe- ja otsapiirded. Tellingute kandepostid toetusid ilma alustoeta pinnasele. Tellingud ei olnud ankurdatud vaid kinnitatud posti külge.

Tööohutuse plaan oli koostamata 5 ehitusobjektile ja puudulikult koostatud 2 objektile Töötajatele ei olnud tagatud tööohutusplaani kättesaadavust 1 objektile Tööohutuseplaanist ei ole kasu kui ehitusobjekt asub Viljandis ja tööohutuseplaan Tartu kontoris.

Katusetööde tegemisel ei kasutata kukkumiskaitsevahendeid. Töötajatele kui on väljastatud turvarakmed, siis neid ei kasutatud 4 ehitusobjektile Kui katusetöödel ongi olemas turvaköis, siis puuduvad kinnituskohad ja libistid. Kõrgustes töötamisel kui kontrollimise hetkel ei kasutatudki kaitsekiivrit peavigastuse välistamiseks, siis inspektori kohaloleku ajal täideti küll korraldus ja töötati edasi kaitsekiivritega. Katuseräästa kõrgusega 6 m ja enam kontrollimise ajal töötasid ehitustöölised end katusel kinnitamata. Hoone perimeetrile paigaldatud tellingud koos üle katuseserva ulatuvate kaitsepiiretega ei olnud inimese kukkumisel kõrgusest piisavad. Kuna oli oht töötaja elule, siis peatati tööd kahekorruselise hoone katusel.

Ehitusobjektidel süvenditel puudus kas ohumärgistus või kaitsepiire. Kõrgusest kukkumise oht oli välistamata 11 juhtumil. Töö peatati 12 ehitusobjektile ja 6 töövahendi kasutamine keelustati. Peatati tööd katustel ja tellingutel. 41 ehitusettevõttest 5 algatati väärteomenetlus.

25 kraadise kaldega katusel, mille katuse räästas asus maapinnast 8 m kõrgusel töötasid 2 alltöövõtjat. Katuseserva külge oli kinnitamata kaitsepiire (ohutusvõrk), mis tagaks katusel töötavale töötajale ohutuse. Turvaköied ja rakmed olid töötajatel olemas, kuid puudusid turvaköie kinnituskohas, kuhu oleks saanud turvaköied kinnitada. Samuti puudusid köitel libistid. Koordinaator ei olnud ohtlikku tööd peatanud. Koordinaatoril ei olnud koostatud tööohutusplaani ega viidud läbi iganädalaseid kontrole. Rahatrahv 50 trahviühiku ulatuses kakssada eurot.

Ehitustöölised tellingutelt hoone välisseinte soojustamist. Omavalmistatud puidust tellingutel puudusid nii külgedelt kui ka tellingute otstes kaitsepiirded, ülekaigud, sidemed ja tugitalad ei olnud paigaldatud nõuetekohaselt. Tellingu kande postid toetuvad ilma alustoeta pinnasele, tagamata püsikindlus. Tellingute konstruktsioon nõuetekohaselt kinnitama ega kindlustatud ümberkukkumise vastu. Tellingute valmistamise ja kasutamise kohta puuduvad ettenähtud tehnilised joonised koos tugevusarvutustega. Töölised ei kasutatud kukkumisvastaseid isikukaitsevahendeid, töötasid tellingutel ilma kaitsekiivriteta. Rahatrahv 50 trahviühiku ulatuses kakssada eurot.


16.03.2016 kell 10-30 aadressil Kastani pst 16, Rakvere ehitustööde tegemise ajal ehitusplatsi koordinaator ei ole täitnud oma kohustusi ohutuse tagamiseks ja terviseriskide ennetamiseks. Ehitusplatsi kontrolli käigus on tuvastatud rikkumisi töötervishoiu ja tööohutusala õigusaktide nõuete täitmise osas. Töötajad ohtlikul viisil töötavad kõrgusel - kasutatakse tellinguid, millised ei vasta tööohutuse nõuetele (ehitustellingu paigaldamisel ei ole järgitud valmistaja paigaldamise ja kasutamise juhendit)- konstruktsioon ei ole varustatud nelja tugijalgadega, eemaldatud ohutust tagavad piirded. Katuse töötajad ei kasuta parapeti ehitamisel turvarakmeid. Avad kohati piiretamata. Enamus alltöövõtjaid ei kannu isikukaitsevahendeid. Koordinaatoril ei olnud kontrollimise ajal esitada ehitusplatsi üldkontrollide läbi viimise kohta vastavaid kontrollakte. Ehitusplatsi ümbrus ei ole heas korras ja piisavalt puhas. Liikumisteedel ajutised elektrilised kaablid ja paigaldised, ei ole kaitstud mehaaniliste vigastuste eest. Tööohutusplaan puudulik. Rahatrahv 50 trahviühiku ulatuses kakssada eurot.

Pärna tn 58 viilkatusega maja katusetööl töötajad ei kasuta kõrgusest kukkumisohtu vältimiseks ankurdatud turvaköiega turvarakmeid. Katusel piirded puuduvad. Töötajad ei kannu kõrguses töötamisel kaitsekiivreid. Esines kõrgelt viilkatuselt alla kukkumise oht. Rahatrahv 20 trahviühiku ulatuses 80.- eurot.

Sunniraha hoiatus 1200.- eurot

Peatatud töötamine katusel. Peamaja katuse kalle 25 kraadi ja maapinnast katuseräästani on 8 m. Paigaldamata on katuse serva külge kaitsepiire (ohutusvõrk). Lisaks puuduvad katusel turvaköie kinnituskohad (pollarid vms).

Enim kontrolliti ehitusettevõtjate erinevatel ehitusplatse:



Lõppenud sihtkontroll ehitusplatsil tõestas, et jätkuvalt on vaja pöörata kõrgendatud tähelepanu ehitusplatsidele.

Kokkuvõtte koostas:

Valentina Soone

Tööinspektor

28.03.2016