


## **Sihtkontrolli ülevaade „Ladu 2018“**

Tööinspeksioon viis läbi sihtkontrolli ladustamisega tegelevates ettevõtetes. Kontrolli eesmärk oli aidata luua turvaline ja tervist säästev töökeskkond kõigile laotöötajatele.

Viimase kahekümne aastaga on registreeritud tööõnnetuste arv pidevalt suurenenud. 2017.a laekus tööinspeksioonile 5184 teadet tööõnnetustest, neist raskeid tööõnnetusi oli 1117. Iga neljas raske tööõnnetus on põhjustatud töötaja libisemisest, komistamisest, kukkumisest. Tegevusalade lõikes toimus enim raskeid tööõnnetusi ehituses, veonduses ja laonduses ning metallitööstuses. Eelmisel aastal põhjustasid laonduse valdkonnas enim tööõnnetusi redelid, laadimisplatvormid ja tõstukid ning hooletus nendel töötamisel. Seetõttu pöörasime sihtkontrolli raames erilist tähelepanu töötajate liikumisteede ohutusele, töötingimustele ning töövahendite korrasolekule.

Sihtkontroll toimus ladustamisega tegelevates ettevõtetes Harju-, Tartu-, Ida-Viru-, Järva-, Võru- ja Pärnu maakonnas. Kokku külastasime 43 ladu. Külastasime ennekõike ettevõtteid, mida viimaste aastate jooksul ei ole kontrollitud või kus on juhtunud tööõnnetusi. Sihtkontroll on läbi viidud ette teatamata, selleks et sihtkontrolli tulemused oleksid võimalikult objektiivsed. Enne sihtkontrolli algust saatsime ettevõtetele, kes tegelevad laondusega märgikirja, kus teavitasime algavast sihtkontrollist ning juhtisime tähelepanu, et kontrollkülastused toimuvad ette teatamata.



## **Liikumisteed**

Kontrollimise ajal selgus, et 33% külastatud ettevõtete liikumisteed ei vastanud nõuetele. Näiteks laoterritooriumil, kus liiguvad nii tõstukid, kui ka töötajad olid selgesti märgistamata. Sihtkontrolli ajal kohtas ka katkiseid põrandakattematerjale. Esinesid märgistamata kaldteed, kõrged lävepakud. Kohtas põrandakattematerjale, mis vedeliku sattumisel muutuvad ohtlikult libedaks. Kohtas põrandakattematerjale, mis peale astumisel libisevad. Lisaks kohtas ka töökohti laoruumides, kus oli ebapiisav valgustus, kuna laevalgustite pirnid olid läbi põlenud, mis kõik suurendab komistamisohu, sest pimedas ruumis on suurem tõenäosus mitte märgata liikumisteedel esinevaid takistusi. Märkimisväärne on see, et osadele puudustele töökeskkonnas on juhtunud tähelepanu just töötajad. Sellele vaatamata, olid need puudused inspektori tuleku ajal kõrvaldamata. 53% kontrollitud ettevõtetes olid märgistamata estakaadi servad.

## **Ohumärguannete kasutamise töökohtadel**

53% kontrollitud ettevõtetes olid kasutusele võtmata ohumärguanded, mille eesmärk on tagada vajaliku ohutusosalase teabe või tegevusjuhise. Ohutusmärguannete kasutamine on nõutud tegevusaladel ja töökohtades, kus on oluline terviserisk ning asjakohase ohutusmärguande kasutamine aitab seda vähendada. Kui töökohas on ohualad, paigaldatakse ohutusmärk selle ala

sissepääsu juurde, ohuallikale eriomase ohu korral paigaldatakse märk ohuallika juurde. Kontrollimise ajal keskendusid tööinspektorid, kas need kohad, kus on kohustus kanda isikukaitsevahendeid on varustatud nõuetele vastavate kohustusmärkidega ning kas töötsoonid, kus on madal temperatuur on varustatud nõuetekohase märgiga „Madal temperatuur“. Järelevalve käigus selgus, et 53% külastatud objektidel olid need kohad nõuetekohaselt märgistamata.

### **Isikukaitsevahendid ja tööriietus**

Positiivsena võib välja tuua, et 93% kontrollitud ettevõtetes on töötajatele, väljastatud tööriided nagu näiteks turvakingad, termopesu, kindad, fliisid, vestid, kaelasall, külmas keskkonna töötavatele töötajatele on tagatud kihiline riietus.

### **Töövahendid**

Sihtkontroll näitas, et enamus tõstukitest olid korrapäraselt hooldatud, vaatamata sellele kohtas tõstukeid, mis ei vastanud nõuetele, näiteks tõstukite kohta olid olemas küll hooldusaktid, aga kahel tõstukil puudusid (olid eemaldatud) signaalvalgustid.

Kuna osades ladudes olid olemas ka sügavkülmkambrid, siis sihtkontrollide ajal vaadati, kas tööandja on hinnanud terviseriske mis on seotud külmas keskkonnas töötamisega. 37% ettevõtetes olid tööandja poolt hindamata terviseriskid, mis on seotud külmas keskkonnas töötamisega. Positiivsena võib välja tuua et valdavale enamusele on tagatud lisapuhkepausid ning võimalus kasutada puhkeruumi.

### **Tervisekontroll töötervishoiuarsti juures**

56% kontrollitud ettevõtetes olid korraldamata tervisekontrollid töötervishoiuarsti juures. Osad tööandjad ei olnud teadlikud, et laotöötajatele on vaja korraldada tervisekontrolli, kuna eelnevalt ei ole läbi viinud töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selguvad ohutegurid millega töötajad kokku puutuvad. Tervisekontroll ei ole eraldiseisev protseduur vaid töötervishoiu tervikprotsessi üks osa, et selgitada välja vajadus abinõude järele ning jälgida neist tulenevaid mõjutusi töötajate tervisele. Kui asutuse juhtkond ei tähtsusta töötajate regulaarseid tervisekontrolle viitab see puudujääkidele nii asutuse töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemi kvaliteedis kui juhi suhtumises.

Juhime tähelepanu, et töötervishoiuarsti poolt läbiviidava tervisekontrolli eesmärk on hinnata töötaja terviseseisundit ja töötingimuste sobivust töötajale ning avastada võimalikult vara niisugused tervisehäired, mis võivad olla põhjustatud töökeskkonnast. Terviseprobleemi varajane avastamine võimaldab vältida töötaja tervise edasist halvenemist.

### **Kokkuvõte**

Kokkuvõtvalt võib öelda, sihtkontrolli käigus avastatud puudused viitavad ebapiisavale sisekontrollile, kõiki tuvastatud puudusi oli võimalik kõrvaldada avastamise hetkel ilma tööinspektori sekkumiseta. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus kohustab tööandjat viima läbi süstemaatilist töökeskkonna sisekontrolli, mille käigus kavandab, korraldab ja jälgib ta töötervishoiu ja tööohutuse olukorda ettevõttes vastavalt seaduse nõuetele. Töökeskkonna sisekontroll on ettevõtte tegevuse lahutamatu osa, millesse on kaasatud töötajad ja mille aluseks on töökeskkonna riskianalüüsi tulemused.

Ülevaate koostas

Karina Bikmurzina