

Välja renditavate töövahendite korrasoleku sihtkontrolli kokkuvõte

Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, millele Tööinspeksioon pöörab kõrgendatud tähelepanu. Tööinspeksiooni pidevast järelevalvest ja teavitustegevusest hoolimata toimuvad jätkuvalt ehitustandril tööõnnetused, kus töötajad saab üliõnnetust vigastada või hukkub. Ehitussektoris toimunud peamiseks tööõnnetuste põhjustajaks on olnud kõrgustest kukkumine. Pea kõiki neid õnnetusi oleks olnud võimalik olnud ära hoida, kui tööandja ja töötaja oleks suurema tõsidusega suhtunud kõrgustes töötamisel ohutuse tagamisse.

Käesoleva aasta 46.töönädalal toimunud sihtkontrolli eesmärgiks oli kontrollida, kuidas on korraldatud töövahendi ja isikukaitsevahendite korrasoleku kontrollimine enne rendile andmist. Sihtkontrolli käigus kontrolliti ehitusmasinate ja seadmete rentimise ja kasutusrendiga tegelevates ettevõtetes välja renditavate töövahendite korrasolekut. Sihtkontroll toimus ilma ette teatamata. Kontrolliti 36 töövahendite rendiga tegelevat ettevõtet/ettevõtte punkti.

Rendiettevõtete/-punktide kontroll maakondade lõikes:

	Harju	Ida-Viru	Järva	Jõgeva	L-Viru	Pärnu	Põlva	Rapla	Saare	Tartu	Valga	Viljandi	Lääne	kokku
Rendiettevõtte	9	2	2	2	1	3	1	1	3	7	1	2	2	36
Rikkumised	23	11	2	2	7	0	1	0	3	5	1	2	0	57

Rendiettevõtete kontrollimise käigus tuvastati 57 rikkumist. Rikkumised kõrvaldati 5 tööpäeva jooksul. Ettekirjutusi ei esitatud.

36 kontrollitud rendiettevõttest/punktist 6 ei olnud ühtegi rikkumist. Iga kontrollitud ettevõtte kohta koostati hinnanguleht.

Rikkumisteta 6 ettevõtet/punkti: Kuuel punktil ei olnud ühtegi rikkumist. Ilma ühegi rikkumiseta töötati Läänemaal (Ramirent ja Gramo), Raplemaal (Adelante tellingud OÜ) Saaremaal (Tesman Ehitus OÜ), Tartumaal (OÜ Ehitusmeister Rent, OÜ Masinateenus).

Iga kontrollitud filiaali/punkti kohta täideti hinnanguleht.

Hinnangulehega kontrolliti töövahendi kontrollimist enne rendile andmist (tellingud, tõsteseadmed, redelid, sobiva kinnitussüsteemiga turvarakmed ja sobiva kinnitussüsteemiga ohutusvööd). Samuti kontrolliti töövahendi perioodilise kontrolli vastavust valmistaja antud või õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Veel kontrolliti, kas töövahendi rentimisel antakse kaasa kasutusjuhend, kuidas on korraldatud hoolduspersonali väljaõpe ja juhendamine. Vaadeldi ohutuse tagamist kõigil töövahendi seadistus- ja hooldustöödel.

Tellinguid kontrollitakse visuaalselt enne rendile andmist. Näiteks Adelante Tellingud OÜ töötajad teostavad ise ehitusplatsil tellingute montaaži, siis enne kasutuselevõtmist viiakse läbi kasutuseelne kontroll. Tellingute korrasolek vormistatakse dokumendiga ja paigaldatakse tellingutele korrasoleku lipik.

OÜ Storenti kontrollimise käigus avastati, et rendile andmiseks olid Layher tellingutel 2 tellinguraami 2 alumist osa ja 1 kandepost deformeerunud. Deformeerunud tellinguraami ei saa enam paigaldada. Tõstukiga oli vigastatud 2 töölava.

Üldiselt olid kontrollitud rendipunktides deformeerunud tellingute osad ja redelid eraldatud tervetest. Hea tava kohaselt oli näiteks Ramirent Baltic AS Haapsalu esindus paigaldanud kõigile kontrollitud redelitele korrasoleku kontrollimise kohta lipiku.

Tõsteseadmed olid kontrollitud ja olid paigaldatud korrasoleku kohta lipik

Sobiva kinnitussüsteemiga turvarakmeid ja ohutusvöösid rendile ei anta. Oma töötajatele väljastatud sobiva kinnitussüsteemiga turvarakmed või ohutusvööd oli kontrollitud.

Töövahendi perioodilist kontroll vastavalt valmistaja antud või õigusaktidega kehtestatud nõuetele oli täidetud 23 kontrollitud rendileandja juures. Ehitustõstukite ja tellingute väljarentimisel peavad rendileandjad andma kaasa kasutusjuhendi. Kontrollimine näitas, et nii ehitustõstukile kui tellingule oli kasutusjuhend kaasa andmiseks olemas.

Hoolduspersonal oli väljaõpetatud ja ohutusalaselt juhendatud oli 16 töökohas. Tööandja on kohustatud koostama ja kinnitama kasutatava/hooldatava töövahendi kohta ohutusjuhendi, mille koostamisel on lähtutud valmistaja kasutusjuhendist. Ohutuslase juhendamise registreerimisel oli ebatäpsusi. Töötervishoiu ja tööohutuslase registreerimise kaardilt ei olnud registreeritud 7 juhul konkreetse kasutusjuhendi tutvustamist töötajatele. Registreerimise kaardil puudus töövahendi kasutusjuhendi nimetus.

Töövahendi seadistus- ja hooldustöödel oli 23 töökohas ohutus tagatud. Tagamata oli 6 töökohal. Näiteks:

14.11.2018 teostatud sihtkontrolli käigus avastatud, Tallinnas, Punane 74 asuvas ettevõtte rendipunkti töökojas kasutataval puurpingil puudub kaitseklaas .

14.11.2018. a kontrollimisel avastatud, et ettevõttes puudusid töövahendite hooldustöödel kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta ohutuskaardid.

Järelduseks: Kontrollitud 36 rendiettevõttest/punktist 6 ei esinenud ühtegi rikkumist. Seega 1,6 rikkumist kontrollitud rendiettevõtete/punktide üldarvust on rahuldav tulemus.

Kokkuvõtte koostas

Valentina Soone

05.12.18