


## Sihtkontroll - Muuseumid 2016

2016. aastal viis tööinspeksioon läbi sihtkontrolli muuseumides. Sihtkontrolli eesmärk oli tööandjate ja töötajate teadlikkuse suurendamine võimalikest ohtudest ja nende ärahoidmise võimalustest ning seeläbi kaasa aitamine turvalise töökeskkonna loomisele igas muuseumis. Sihtkontrolli läbiviimisel oli juhindatud Vabariigi Valitsuse poolt 14.06.2007 vastu võetud määruse nr 176 „Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ tulenevatest nõuetest. Sihtkontrolli käigus külastati 29 muuseumi üle Eesti Harju-, Tartu-, Lääne-, Hiiu-, Pärnu-, Saare-, Põlva-, Järva-, ja Ida-Viru maakonnast.



Toimunud sihtkontroll näitas, et ligikaudu neljandikus külastatud muuseumides on esinenud puudused, mis olid seotud töökoha ergonomikaga. Enamlevinud tööinspektori poolt fikseeritud rikkumised olid näiteks järgnevad: kätel ei olnud piisavalt toetuspinna, töötoolil puudub võimalus istme kõrguse ja seljatoe asendi reguleerimiseks või töökohal ei ole piisavalt ruumi, mis tagaks ergonomiliselt õige kehaasendi.

Sihtkontroll näitas, et 10% kontrollitud asutustes esinesid puudused seintega ja vaheustega, nimelt läbipaistvad uksed või vaheseinad ei olnud selgesti märgistatud või olid mõraga või hoopis purunenud.

Kõige levinum rikkumine, mida on fikseeritud lausa 41% külastatud asutustes, oli seotud liikumisteedega: kõrgemad trepiastmed märgistamata, töötajate liikumisteedel lahtised linoleumi ühenduskohad, juhtmed liikumise teel, sissepääsul mõranenud astmed. Paljudel juhtudel põhjustavad libisemise, komistamise, kukkumisega seotud tööõnnetusi rikkumised just sarnased puudused, mida on lihtne kõrvaldada. Samas seda ei tehta. Tõenäoliselt ei pöörata töökeskkonnas esinevate puudustele tähelepanu, kuna ollakse olukorraga harjunud ning puudustele hakatakse tähelepanu pöörama alles tagantjärele, st pärast tööõnnetust.

Vaatamata sellele, et sihtkontroll toimus augusti kuus, kui päevavalgus võib osaliselt katta nägemisülesande valgustusvajaduse, on 48% külastatud asutustes tuvastatud rikkumisi töökoha valgustatusega. Kuna muuseumides ei ole ainult giidid, vaid ka näiteks teadurid, kes töötavad kuvariga, siis tööandjal on oluline jälgida, et nende töökohtade ühtlane valgustihedus oleks 500 lux. Tööpiirkond peab olema valgustatud nii ühtlaselt kui võimalik. On oluline meeles pidada, et kuvari ja mõnikord klaviatuuri kasutamist võivad mõjutada peegeldused, mis põhjustavad pimestusräigust. Seetõttu tuleb valgustid valida ja paigutada selliselt, et nad ei saaks tekitada liiga heledaid peegeldusi. Töökohtade kujundamisel on oluline jälgida, et tööpiirkonnas häirivaid peegeldusi ei tekiks.

Positiivsena võib välja tuua, et töökeskkonna riskianalüüs oli korraldatud enamusel kontrollitavatest muuseumides, vaid kolmes asutuses oli see puudulik või puudus üldse. Kõikides asutustes on olemas töökeskkonnaspetsialist.

Läbi viidud töökeskkonna kontroll näitab, et vaatamata töötajate tähelepanekutele ning pädeva töökeskkonnaspetsialisti olemasolule esineb siiski rikkumisi töökeskkonnas, millega ei ole siia maani tegeletud. Muuseumides, kus on juba juhtunud tööõnnetusi, suhtuvad tõsisemalt töökeskkonda ning ollakse rohkem teadlikumad kehtivatest tervishoiu- ja tööohutusenõuetest.

Tööinspeksioon tänab kontrollitud muuseumide töötajaid hea koostöö eest ning soovib edu turvalise töökeskkonna arendamisel.