



Laadimisalade ohutuse tagamine

Ettevõtte: OÜ Saue Production

Parima praktika sihtgrupp: tootmisettevõtted, kus toimub kauba laadimine teisele korrusele

Probleem

Alatihti on fikseeritud teise korruse laadimisalade tõkkepuud avatuna, st kas on süsteemis rike või töötajad petavad fotosilma ära.

Töötajad soovivad kommunikeerida ülevalt alla kõige lihtsamat teed pidi, nt serva ääres teisele kolleegile informatsiooni edasi andes.

Fikseeritud intsidendid teiselt korruselt allakukkunud materjalide näol (aluste või raskete kottide virn).

Parima praktika tegevuse kirjeldus

Eelnevaid olukordasid/intsidente on mitmeid kordi fikseeritud sisekontrolli käigus ning töökeskkonnavolinike poolt. Töökeskkonnanõukogus võeti arutlusele probleemile võimaliku lahenduse leidmine. Leiti ressursid kaitsebarjääri paigaldamisele.

Tulemused

Kõik eelnevad ohutuse aspektid, mis on probleemis kirjeldatud, on elimineeritud.





TÖÖINSPEKTSIOON

Vaatamata kaitsebarjäärile saavad töötajad teineteisele informatsiooni edasi anda, tehes seda vältides äärele minemist.

I korrusel liikuvad inimese võivad tunda ennast turvaliselt, ilma et midagi peale võiks kukkuda.



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti
tuleviku heaks



TÖÖINSPEKTSIOON



Euroopa Liit
Euroopa Sotsiaalfond



Eesti
tuleviku heaks