


Sihtkontrolli „Teedehitus 2021“ kokkuvõte

2021. aasta juunis, juulis ja augustis viisime läbi töötervishoiu ja tööohutusalase sihtkontrolli tee- ja pinnasetööde valdkonnas. Kolme kuu jooksul kontrollisime 24 ettevõtte 48 ehitusplatsi. Kontrollituist 90% e 43 ehitusplatsil oli 118 erineva raskusastmega rikkumist. Vaid viiel ehitusplatsil ei tuvastatud rikkumisi.

Ehituse ettevalmistavas ja korralduslikus osas **puudus tööohutusplaani** pea poolel kontrollitud ehitusplatsidest või oli plaan oluliste sisuliste puudustega. Järelikult oli läbi mõtlemata, kavandamata ning kirjalikult vormistamata vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed töötervishoiu ja ohutuse tagamiseks ehituse alustamisest kuni selle lõpetamiseni. Kirjaliku asjakohase plaani puudumine või selle ülim formaalsus viitab sellele, et paljud tööandjad ei mõista, et töötervishoiu ja tööohutusnõudeid saab kasvõi rahuldaval määral täita vaid süsteemse ja hästi korraldatud lähenemisega. Varakult tuleb ette valmistada ohutuse eest vastutav personal – anda neile vajalikud teadmised, plaanida kulud ning korraldada järjepidev kontroll juhtkonna ja ehitusplatsi tasemel.

Hea ja isegi väga vajalik oleks eespool öeldule lisaks ehitise lõpetamisel ohutut ja rikkumisteta töötamist korraldavatele töötajatele tulemustasuna makstav selgelt motiveeriv komponent. Sellega oleks võimalik vältida või vähendada soovi hoida ehitusel kokku ohutuse arvelt

Kontrolli käigus tuvastatud rikkumiste suur arv viitab sellele, et vajalikud meetmed on kavandamata ja ette valmistamata ning juhtkonnal puudub kontroll olukorra üle.



Rikkumised jaotusid sisu poolest järgmiselt:

1	Isikukaitsevahendite kasutamine	27
2	Tööohutusplaani puudumine	17
3	Ehitusplatsi piirestamine	15
4	Ehitusplatsil liikumisteede olemasolu ja selge märgistamine	11

5	Olmetingimuste (ruumide) puudumine	15
6	Iganädalased platsi kontrollimised	15
7	Töövahendite korrasolek ja nõuetekohane kasutamine	12
8	Pinnase eluohtlik varinguoht	3
9	Kõrgusest kukkumine	3

Suurim probleem on isikukaitsevahendite kasutamisega, kusjuures kõige sagedamini puudub kaitsekiiver. Ehitusplatsil oldi tavajalatsites, isegi väga sobimatutes rannajalatsites, puudusid kuulmiskaitsevahendid, kaitseprillid või visiirid, ei kantud signaalveste.

Umbes kolmandikul ehitusplatsidest puudusid igasugused olmetingimused. Ei olnud võimalik isegi käsi pesta, rääkimata varjulisemast kohast kaitseks lööskava päikese eest. Puudusid elementaarsed tingimused puhkamiseks, isikukaitsevahendite ja isiklike esemete hoiustamiseks, kaasavõetud toidu säilitamiseks, lõunastamiseks, puudus joogivesi, konteinerkäimlates polnud kätepesuvett. Kahel puhul ei olnud töötajad turvatud varinguohu eest kaevandis töötamisel, ühel juhul puudusid sillal kaitsepiirded. Esines ka vigaseid ja kontrollimata töövahendeid, näiteks rikutud tõstetropid ja redelid.

Rikkumisi tuvastati palju. Tööinspeksioon pöörab ka edaspidi kõrgendatud tähelepanu tee- ja erinevate pinnasetööde tegemisele, veendumaks, et tööandjad on muutnud töötamise ehitusplatsidel ohutumaks, tervist säästvamaks ning mugavamaks. Kindlasti korraldame samal teemal taas sihtkontrolle, kuid võtame teema ka tavaseire käigus suurema tähelepanu alla.

Harri Alaru
Vanemtööinspektor