

Ohutust tagavate seadiste kasutusele võtmine vältimaks ohtlikku kokkupuudet töövahendi liikuva osaga

Ettevõtte: AS S.A.E.

Parima praktika sihtgrupp: puidutöötlustpinkide kasutajad



Saeketta kaitsekate.

Fotod: S.A.E.

Probleem:

Ettevõttes kasutusel olevatel vanemate puidutöötlustmasinate kaitsekatted ei taganud piisavat kaitset töövahendi liikuva osaga kokkupuute vältimiseks. Vanemate masinate kasutamisel oli õnnetusrisk suur.

Parima praktika tegevuse kirjeldus:

Õnnetusriski vähendamiseks paigaldati vana-
dele masinatele uued kaitsekatted töövahendi
liikuva osaga kokkupuute vältimiseks.

Tulemused:

Vähenenud on õnnetusohu, paranenud on
töövahendite ohutus ning töötajate rahulolu.



Freesitera kaitsekate.

