

Tööohutuse tõstmine kaasaegse kaitsetehnika abil

Asutus: Pärnumaa kutsehariduskeskus
Parima praktika sihtgrupp: puidutöölised



Uus hõõvelpingi kaitse.

Foto: Pärnu kutsehariduskeskus

Probleem:

Hõõvelpinkidel kasutati puitribidest tehtud kaitsemeid, mille vedrude purunemise korral aga kaitse ei täitnud enam oma funktsiooni. Seesuguse kaitseme parandamine osutus võimatuks, sest sobivaid vedrusid pole saada ning tarvis oli leida uus lahendus.

Parima praktika tegevuse kirjeldus:

Muretseti uut tüüpi kaitseseade, mis võimaldas hõõvelpingi edaspidist ohutut kasutamist.

Tulemused:

Hõõvelpingiga töötavate töötajate ohutus on tagatud ning kaitse on antud tööriistale sobiv.