

Ohtlike jääpurikate tekke ennetamine

Ettevõtte: E-Piim tootmine AS

Parima praktika sihtgrupp: kõik ettevõtte töötajad ja külalised



Probleem:

Igal talvel tekkisid seitsme meetri kõrguse tootmishoone katuseräästa külge jääpurikad. Kuna tootmishoone kõrval paikneb ainuke liikumistee, mida mööda saab tulla ja lahkuda tootmisalalt, siis kujutasid jääpurikad nii töötajate kui ka külaliste jaoks endast küllaltki suurt ohtu. Nende eemaldamiseks telliti ettevõttesse aeg-ajalt autotõstuk.

Parima praktika tegevuse kirjeldus:

Selleks, et jääpurikaid ei tekiks, paigaldati vihmavee äravoolu rennidesse elektriline soojenduskaabel.

Tulemused:

Tootmishoone katuseräästale ei teki enam jääpurikaid ning liikumisteel on tagatud töötajate ja külaliste ohutus.