

Vigastusteohu vähendamine uue järkamissae kaitsekatte kasutusele võtmise abil

Ettevõtte: Alumiste SV

Parima praktika sihtgrupp: kõik järkamissaega töötavad töötajad

Probleem:

Kapp- ehk järkamissaed on sageli puuduliku kaitsekattega. Seetõttu oli õnnetuste toimumise risk kõrge ning vajas maandamist.

Parima praktika tegevuse kirjeldus:

Valmistati ja võeti kasutusele ohutusnõuetele vastav kappsae kaitsekate.

Tulemused:

Kappsael töötajad on uue kaitsekatte kasutusele võtmise järel kaitstud sõrmede vigastuse eest.



Uue kaitsekatte kasutuse levõtmise järel on töötajate sõrmede kaitstud vigastuse eest.

Fotod: Alumiste SV